

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI WE
WROCŁAWIU**

ul. Stanisławowska 99,54-611 Wrocław, tel.503737147 .
E-mail: muchobor_wielki@osiedle.wroc.pl
<http://muchoborwielki.pl/rada-osiedla>



Wrocław, 8 stycznia 2017 rok .

**Prezydent Miasta Wrocławia
50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 9**

W imieniu Mieszkańców Osiedla Muchobór Wielki we Wrocławiu wnoszę o doprowadzenie do bezpiecznego użytkowania (w szczególności dla osób poruszających się na rowerach) nawierzchni na wybudowanym i oddanym do użytkowania w miesiącu grudzień 2016 roku trakcie rowerowo - pieszym znajdującym się Wrocławiu, leżącym wzdłuż torów szlaku kolejowego Wrocław Gadów - Wrocław Zachodni linii nr 751 , łączącym rondo Pileckiego z ul. Trawową.

UZASADNIENIE :

W ramach budżetu WBO został wybudowany trakt pieszo-rowerowy na Muchoborze Wielkim łączący ul. Trawową z rondem Pileckiego (projekt nr 289 WBO 2015) . Inwestycja została oddana do użytkowania najprawdopodobniej na początku grudnia 2016 roku .

Po dopuszczeniu traktu do użytkowania przez pieszych i rowerzystów dotarły do mnie informacje (zgłaszane przez mieszkańców osobiście podczas dyżuru oraz telefonicznie), że na pewnym odcinku tego traktu jego użytkowanie jest niebezpieczne ponieważ część traktu jest nieutwardzona i osoba jadąca na rowerze może ulec wypadkowi .

W dniu 31 grudnia 2016 roku osobiście dokonałem wizji w terenie i naocznie oraz w praktyce stwierdziłem ,że:

- na odcinku od ronda Pileckiego do ul. Trawowej został wykonany trakt rowerowo-pieszny, który jest ogólnie dostępny dla pieszych oraz osób poruszających się na rowerach ,
- znaki czytelnie informują, że trakt przeznaczony jest dla pieszych oraz rowerzystów,
- trakt został wysypany nawierzchnią szutrową ,
- nawierzchnia szutrowa utwardzona (ustabilizowana mechanicznie) jest na odcinku od ronda Pileckiego do ul. Wańkowicza 52 (lokalizacja orientacyjna),
- na odcinku od ul. Wańkowicza 52 do ul. Trawowej trakt wysypany jest nawierzchnią szutrową ,która nie została utwardzona(ustabilizowana mechanicznie).



Widok na trakt od strony ul. Trawowej .

- poruszanie się rowerem na odcinku od ul. Wańkowicza 52 do ul. Trawowej może być niebezpieczne dla osób poruszających się na rowerach.

Stwierdzam, że :

- wybudowany trakt rowerowo pieszy na odcinku od ul. Wańkowicza 52 do ul. Trawowej nie został wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w Standardach projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego Miasta Wrocławia (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5493/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 rok .)

„W niektórych przypadkach na drogach rowerowych można stosować nawierzchnie nieutwardzone. Zalecany jest żwir stabilizowany mechanicznie i klinowany tworzący warstwę o odpowiedniej grubości...”

„Na drogi gruntowe będące częścią szlaków rowerowych nie wolno wysypywać gruzu budowlanego ani stosować kruszyw o dużej średnicy (powyżej 40 mm), a jeśli się je stosuje, np. w celu niwelacji nierówności, to zawsze należy go klinować żwirem i wałować.”

- na trakcie zdarza się kruszywo o średnicy powyżej 40 mm,

- trakt nie został wybudowany zgodnie z założeniami . Brakuje betonowych obrzeży.

Reasumując , wnoszę o doprowadzenie opisanego odcinka traktu do poziomu umożliwiającego jego bezpieczne użytkowanie.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Jarosław Góral